

2008年1月28日

各位

ダイニック株式会社  
第一事業部

### 当社製品の古紙配合率に関する調査報告について

このたび、当社の製造しております再生紙仕様の下記商品の古紙配合率につきまして、製紙メーカーの実態調査を行いました。その結果、実際の配合率が基準数値を下回っていたことが判明いたしました。

当該商品をお使い頂いている消費者の皆様、お取引先様、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。今後につきましては、社内の管理・監査体制を強化して再発防止に努め、よりよい製品をお届けしていく所存でございます。

調査結果を、以下の通り、ご報告申し上げます。

#### 記

製品名	配合率(%)	
	公称	実績
タスパーク	30	0
タスサージ	30	0
タススエード	30	0
タスグレーン	30	0
タスリーマ	30	0
タスプラパ	30	0
タスレヨン	30	0
タスクラム	30	0
タスプルーム	30	0
タスクレエ	30	0
タスグラバ	30	0
タスカラー	30	0
タスカラーV	30	0

※当社見本帳には、再生紙表示は有りません。

以上